

Povoa do Varzim – Assoreamento

Aviso cancelado – ANAV 0693/21

Foi detetado uma assoreamento significativo junto ao molhe Norte da entrada da barra com a isóbata dos 2 m a descair para o centro do canal intersetando a isóbata dos 5m representada na carta. No Plano A da CN26410:

1 - Retirar da carta a isóbata dos 5m. que se encontra ente o Molhe Norte e o Molhe Sul.

2 - Retirar as seguintes sondas, posições (WGS 84):

3.6 m, na posição $41^{\circ} 22,240'N / 8^{\circ} 46,223'W$;

3.7 m, na posição $41^{\circ} 22,212'N / 8^{\circ} 46,145'W$.

3 - Inserir as seguintes sondas, posições (WGS 84):

1.9 m, na posição $41^{\circ} 22,248'N / 008^{\circ} 46,187'W$;

2.2 m, na posição $41^{\circ} 22,243'N / 008^{\circ} 46,180'W$;

1.9 m, na posição $41^{\circ} 22,239'N / 008^{\circ} 46,219'W$;

2.9 m, na posição $41^{\circ} 22,218'N / 008^{\circ} 46,153'W$.

4 - No centro do Canal , junto à boia No1, posições (WGS 84):

Retirar a seguinte sonda:

3.4 m, na posição $41^{\circ} 22,395'N / 8^{\circ} 46,042'W$.

Inserir a seguinte sonda:


2.9 m, na posição $41^{\circ} 22,387'N / 008^{\circ} 46,039'W$.

5 - Na aproximação ao cais e junto à cabeça do cais, posições (WGS 84):

Inserir as seguintes sondas:

1.7 m, na posição $41^{\circ} 22,451'N / 008^{\circ} 45,991'W$;

Sonda negativa de -0.9 m, na posição $41^{\circ} 22,429'N / 008^{\circ} 45,983'W$.



CN afetada – 26410 [178/14; 271/19]

CEN afetada – PT528503 [233/17; 195/20(T)]

Origem – Instituto Hidrográfico