

280/22(T) - ATLÂNTICO NORTE – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE – ILHA DE SÃO TOMÉ
Baía de Ana Chaves – Perigo à navegação

- 1 – Em 241530Z JUN22, à entrada do porto de São Tomé, vários contentores caíram ao mar na posição 00°21.057'N / 006°44.250'E (WGS 84).
- 2 – Quatro contentores encontram-se afundados, nas seguintes posições (WGS 84):
 - POS 1: 00°21,129'N / 006°44,059'E;
 - POS 2: 00°21,155'N / 006°44,074'E;
 - POS 3: 00°21,082'N / 006°44,244'E;
 - POS 4: 00°21,070'N / 006°44,268'E.
- 3 – Os restantes 13 contentores encontram-se em posição desconhecida.
- 4 – A Barcaça que transportava os contentores encontra-se encalhada na posição 00°20,739'N / 006°44,381'E (WGS 84).
- 5 – A navegação deve estar atenta e prosseguir com muita cautela.

CN afetada – 66420 [177/15; 239/17]
CEN afetada – PT568520 [260/15; 239/17]
Origem – Instituto Hidrográfico